

Département Rhône Commune Lyon
Arrondissement Lyon Canton "

Monument Maison 29 rue Saint Jean

Situation exacte "

Propriétaire Mr Dominique Vercousse , Chef de bureau ,
Adresse à Saint-Just et
Profession 206 rue Vendôme Tel Mencey 03 93

Nature de la protection proposée I.S.
Etendue Façade : rez de chaussée et I^o étage

Époques de construction Début XVI^o

État de conservation Rez de chaussée et I^o étage : bon état
Étages supérieurs : ensevelis sous le ciment
Cour : très sale mais porte et balcon XVI^o
Intérieurs : sans intérêt

Réparations à prévoir d'urgence : dégagement des étages supérieurs et nettoie-
Estimation globale de ces réparations ment de la cour.

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? oui

Renseignements bibliographiques

Vingtrinier : Lyon pittoresque , et Lyon de nos pères, passim.

Documents graphiques et photographiques connus

Vues jointes

Matériaux de construction

Historique

Cette maison paraît avoir été construite au début du XVI^e siècle par la famille des Le Viste, qui fournit notamment des imprimeurs. Le grand arc d'entrée sur la rue pourrait sembler plus ancien, mais ce n'est sans doute qu'un archaïsme. Le balustre de pierre des grandes fenêtres du I^o étage est très typique du premier tiers XVI^e en Lyonnais. Il est très probable que sous leur gangue de ciment les étages supérieurs ont gardé leurs pierres du XVI^e.

La petite cour a conservé une porte d'escalier XVI^e et une belle galerie de pierre desservant le I^o étage. Cheminée Louis XIV dans la salle sur rue, rez de chaussée gauche.

Description sommaire (avec plan schématique)

Façade très intéressante, une des meilleures de la rue Saint Jean : le rez de chaussée en gros appareil de pierre calcaire se compose d'une grande arcade en tiers point fortement brisée avec voussures toriques retombant sur colonnettes engagées, encadrée par trois baies, une à gauche, deux plus petites à droite, en anse de panier sans moulure.

Le I^o étage est entièrement ajouré par trois magnifiques fenêtres à croisées (les meneaux verticaux ont disparu) reposant sur un rebord agrémenté de culots à entrelacs. Tous les pieds-droits des fenêtres sont à moulures prismatiques.

Les étages supérieurs sont ensevelis sous le ciment, avec un vilain balcon au dessus de second étage.

Correspondant aux deux baies : magasin d'antiquité. A gauche grande salle vide avec plafond à poutres apparentes et cheminée Louis XIV. Cette salle a été coupée de manière à ménager une allée qui conduit à la cour et qui y débouche par un arc en tiers point en partie empâté par un mur moderne.

Au fond de la cour porte plein cintre à clef donnant sur l'escalier (sans valeur) qui ouvre à chaque étage sur une longue galerie. Celle du I^o étage est en belles dalles de pierre, mais sans sculptures ni moulures.

En résumé façade à protéger et à dégager entièrement. Le propriétaire restaure actuellement le rez de chaussée et le I^o.

6 juin 1961

Luis Bernard